



Réparation calculateur Multitronic VL300 Audi Référence-8E0910155C-01J927156HH



Référence : 8E0910155C-01J927156HH-00

Prix : 490.00€

Descriptif :

Réparation Calculateur de boîte de vitesse Multitronic V30

Défauts connus

18226 P1818 Valve de régulation 2 N216 problème électrique

17134 P0750 Valve de commande 1/ Valve magnétique 1 N88 erreur de fonctionnement

17137 P0753 Valve de commande 1/ Valve magnétique 1 N88 problème électrique

17114 P0730 surveillance du passage de rapport / mauvais passage de rapport

PRNDS clignote rouge, R ne fonctionne pas de temps à autre, change seul de rapport entre D et S

18165 P1757 Interruption de l'alimentation

17111 P0272 signal de la vitesse de tours du calculateur moteur, pas de signal

17090 P0706 F125 le contacteur multifonction indique un mauvais signal

17106 P0722 indicateur de T/Min sortie de boîte G195 pas de signal

18201 P1793 indicateur 2 de T/Min sortie de boîte G196 pas de signal

[Lien vers la fiche du produit](#)