



Réparation Colonne de Direction Opel Meriva Référence-5900303

Réparation Colonne de Direction : référence 5900303 Opel Pièce auto Garantie 1 an.



Référence : 5900303

Prix : 420.00€

Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Opel Meriva

Pannes connues:

Un voyant allumé sur le tableau de bord et une direction qui devient lourde

Plus de direction

Direction dure

Direction qui vibre

Tremblements

Direction bloquée

Direction plus souple d'un côté

ODB codes d'erreur:

C1500 capteur de position du couple défectueux

C1532 capteur de position du couple défectueux

C1518 capteur d'angle de braquage défectueux

C0710 capteur d'angle de direction défectueux

C1538 capteur d'angle de braquage défectueux

C1522 problème moteur de direction

[Lien vers la fiche du produit](#)