



## Réparation Colonne de Direction Opel Meriva Référence-93392692

Réparation Colonne de Direction : référence 93392692 Opel Pièce auto Garantie 1 an.



**Référence :** 93392692

**Prix :** 420.00€

### Descriptif :

Réparation Colonne de Direction&nbsp;Opel Meriva

&nbsp; **Pannes connues:** &nbsp;

**Un voyant allumé sur le tableau de bord et une direction qui devient lourde**

**Plus de direction**

**Direction dure**

**Direction qui vibre**

**Tremblements**

**Direction bloquée**

**Direction plus souple d'un côté**

&nbsp;

&nbsp;

**ODB codes d'erreur:**

**C1500 capteur de position du couple défectueux**

**C1532 capteur de position du couple défectueux**

**C1518 capteur d'angle de braquage défectueux**

**C0710 capteur d'angle de direction défectueux**

**C1538 capteur d'angle de braquage défectueux**

**C1522 problème moteur de direction**

[Lien vers la fiche du produit](#)