



## Réparation Ordinateur de bord CIC pour BMW X5 E70 : 2008 > 2010

Réparation ordinateur de bord CIC BMW X5 E70 : BMW Pièce auto garantie 1 an



**Référence :** BMW X5 E70 : 2008 > 2010

**Prix :** 360.00€

### **Descriptif :**

Réparation Ordinateur de bord CIC pour BMW X5 E70 : 2008 > 2010

Voici une liste des symptômes les plus connus :

- Votre module ne cesse de se réinitialisé continuellement, restant bloqué sur le logo BMW ou un écran noir,
- Votre module ne démarre pas complètement, et reste figé sur le logo BMW
- Votre module est entièrement fonctionnel certains jours seulement,
- Votre module ne fonctionne plus, l'écran est noir,

- Votre module fonctionne quand la voiture est froide, mais s'interrompt lorsque la voiture est chaude,
- La fonction de navigation est désactivée,
- Votre module ne peut pas lire les disques,
- L'affichage devient rouge / noir de temps en temps,
- L'affichage reste rouge / noir en permanence,
- L'affichage (CID) reste noir et le message suivant s'affiche lors d'un diagnostic : « Unité de contrôle CID défectueuse ». Cela peut venir du fait que le CID (affichage) ne reçoit pas l'entrée vidéo du CIC défectueux. Si vous avez vérifié le connecteur vidéo, le câble et le CID, le module CIC est en cause. Vous pouvez également nous envoyer l'écran (CID) avec votre module CIC.

Les symptômes suivants peuvent ne pas nécessiter une réparation :

- Votre menu de navigation est lent (ralentissement du menu à l'utilisation des commandes)
- Son intermittent (vérifier ampli au préalable)
- Votre module se fige de manière aléatoire et le contrôleur iDrive tourne librement,
- Votre module se réinitialise plusieurs fois, puis démarre et fonctionne correctement.

Si un de ces symptômes persiste, vous pouvez nous envoyer votre module afin d'effectuer les travaux nécessaires pour son bon fonctionnement :

- Envoyez-nous votre colis comportant le module CIC, Retirez le ventilateur en plastique à l'arrière de votre module CIC, nous n'aurons pas besoin de l'écran d'affichage, ni du joystick, ni du contrôleur iDrive,
- Cliquez sur l'onglet « Fiche OR » de notre site, remplissez le formulaire afin de le joindre au colis, en expliquant le ou les symptômes constatés,
- N'hésitez pas à emballer votre module CIC dans du papier bulle afin qu'il ne soit pas endommagé au cours du voyage, l'ensemble dans un carton,

- Adressez le colis à l'adresse suivante :

Diagautosystem  
1A rue Ribaudois  
02100 Saint-Quentin.

Le tarif n'est qu'à titre indicatif, il est susceptible de varier selon la réparation.

Dans ce cas un devis vous sera établi.

Nous réparons les modules CIC des véhicules suivants :

BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : 2008 > 2013 BMW série 3 E90/E91/E92/E93 : 2008 > 2013 BMW série 5 E60/E61 : 2008 > 2010 BMW série 5 F7/F10/F11 : 2009 > 2013 BMW série 6 E63/E64 : 2008 > 2010 BMW série 7 E65/E66/E67/E68 BMW série 7 F01/F02 : 2009 > 2013 BMW X1 E84 : 2009 > 2012 BMW X3 F25 BMW X5 E70 : 2008 > 2010 BMW X6 E71 : 2008 > 2013

[Lien vers la fiche du produit](#)