Réparation Calculateur Bosch ABS SBC Mercedes Référence-0265250010

Réparation Calculateur ABS SBC : référence 0 265 250 010 Mercedes Pièce auto Garantie 1 an.

Référence : 0 265 250 010

Prix : 300.00€

Descriptif :

Vous avez un problème avec le bloc SBC de votre Mercedes

Description des pannes:

Défaillance du module de contrôle SBC
Ne s'affiche plus au tableau de bord
Freinage défectueux véhicule arrêt (affichée à l'écran)
Mercedes Classe E W211/SL R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F
TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU COMPOSANT A7 / 3 est dépassé (UNITE HYDRAULIQUE SBC)

Nous pouvons réparer les Références Bosch suivantes:

** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 012 (0265960012)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 013 (0265960013)**

** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 015 (0265960015)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 018 (0265960018)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 019 (0265960019)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 020 (0265960020)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 023 (0265960023)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 025 (0265960025)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 960 025 (0265960028)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 250 010 (0265250010)**
[redacted]Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 250 026 (0265250026)
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 250 028 (0265250028)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 250 062 (0265250062)**
** Mercedes Classe E W211/R230 SBC réparation CODE DEFAULT C249F - 0 265 250 065 (0265250065)**

Nous réparons uniquement la panne électronique et non l'hydraulique les codes :
** C25D6**
** C26DE**
** C26BB**
** sont des pannes de la partie hydrolique, possibilités de reparation chez un réparateur spécialiste.**

Vous avez maintenant 2 possibilités pour ce Service de réparation de votre calculateur ABS SBC Mercedes :

1/ Vous pouvez appeler notre atelier et organiser une réparation. Il n'est pas nécessaire de retirer le SBC.

2/ Retirez délicatement l'unité de commande SBC, il existe un moyen spécial pour enlever le SBC renseignez-vous auprès de votre agent mercedes, vous devez désactiver la pompe en premier.
**Il existe également une procédure très particulière de remontage . **
Démontage/remontage par un spécialiste indépendant est fortement conseillé.
Le SBC devra être enlevé et envoyé dans notre agence avec un raport de diagnostique qui indique les codes defaut "OBLIGATOIREMENT" ou vous devrez vous rendre avec votre vehicule dans notre atelier.

Lien vers la fiche du produit