
Réparation Colonne de Direction Fiat 500 Référence-735536383

Réparation Colonne de Direction : référence 735536383 Fiat Pièce auto Garantie 1 an.



Référence : 735536383

Prix : 420.00€

Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Fiat

Pannes connus: Voyant volant rouge allumé au tableau de bord Plus de direction assistée Direction qui devient dure Bruit et tremblement dans la direction s'accompagnent parfois de coupure de la direction assistée. Le volant qui vibre La direction se bloque

Lien vers la fiche du produit