Réparation Ordinateur de bord CCC pour BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : 2004 > 2008

Réparation ordinateur de bord CCC BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : BMW Pièce auto garantie 1 an



Référence : BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : 2004 > 2008

Prix : 360.00€

Descriptif :

Réparation Ordinateur de bord CCC pour BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : 2004 > 2008

Voici une liste des symptômes les plus connus :

-Votre module redémarre continuellement, l'écran alterne avec le logo BMW et un écran noir,

-Votre module ne démarre pas complétement, et reste bloqué sur le logo BMW,

-Votre module démarre et fonctionne correctement certains jours, mais ne démarre pas correctement les autres jours, surtout par forte chaleur,

-Votre module fonctionne quand la voiture est froide, mais s'interrompt lorsque la voiture est chaude,

-L'écran reste noir, aucune fonction navigation ne fonctionne,

-Le ventilateur de refroidissement de votre module reste en marche, ce qui vide la batterie du véhicule,

-Votre module n'éjecte plus le CD / DVD lorsque vous appuyez sur le bouton « éjecter »,

-Les boutons de votre module restent toujours allumés,

-L'écran affiche parfois des perturbations graphiques (lignes horizontales et verticales), si ces anomalies graphiques apparaissent en même temps que le redémarrage de votre module, ces lignes sont causées par un CCC défectueux et non un affichage défectueux,

-Absence de son, si vous ne disposez pas d'un module d'amplificateur de son séparé, votre CCC est probablement à l'origine du manque de son.

Les symptômes suivants peuvent ne pas nécessiter une réparation :

-Votre menu de navigation est lent (ralentissement du menu à l'utilisation des commandes)

-Son intermittent (vérifier ampli au préalable)

-Votre module se fige de manière aléatoire et le contrôleur iDrive tourne librement,

-Votre module se réinitialise plusieurs fois, puis démarre et fonctionne correctement.

Si un de ces symptômes persiste, vous pouvez nous envoyer votre module afin d'effectuer les travaux nécessaires pour son bon fonctionnement :

-Envoyez-nous votre colis comportant le module CCC, Retirez le ventilateur en plastique à l'arrière de votre module CCC, (nous n'aurons pas besoin de l'écran d'affichage, ni du joystick, ni du contrôleur iDrive),

-Cliquez sur l'onglet « Fiche OR » de notre site, remplissez le formulaire afin de le joindre au colis, en expliquant le ou les symptômes constatés,

-N'hésitez pas à emballer votre module CCC dans du papier bulle afin qu'il ne soit pas endommagés au cour du voyage, l'ensemble dans un carton,

-Adressez le colis à l'adresse suivante :

Diagautosystem

1A rue Ribaudois

02100 Saint-Quentin.

Ce tarif correspond au premier niveau de réparation, il pourra varier selon la panne.

Dans ce cas un devis vous sera établi.

Nous réparons les modules CCC des véhicules suivants :

- BMW série 1 E81/E82/E87/E88 : 2004 > 2008

- BMW série 3 E90/E91/E92/E93/M3 : 2004 > 2008

- BMW série 5 E60/E61/M5 : 2004 > 2009

- BMW série 6 E63/E64/M6 : 2003 > 2009

- BMW X5 E70 : 2006 > 2010

- BMW X6 E71 : 2006 > 2010

Lien vers la fiche du produit