Réparation Ordinateur de Bord Skoda Columbus 3T0 035 680 Q

Réparation Ordinateur de Bord : Skoda Pièce auto garantie 1 an.



Marque : SIEMENS
Référence : 3T0035680Q

Prix : 360.00€

Descriptif :
Nous vous proposons la réparation de votre ordinateur de bord.

Les différents symptômes sont :

- L'écran devient blanc ou noir

- L'écran tactile ne répond plus

- Le lecteur de carte SD ne fonctionne plus

- L'ordinateur de bord ne démarre plus

- L'ordinateur de bord redémarre tout le temps

- Dysfonctionnement après une mise à jour

- Le GPS ne fonctionne plus

- Plus de son lors de la mise en route de la musique

- Le menu reste en allemand

Nos prix sont susceptibles de varier selon la gravité de la panne.

Voici une liste d'autres références réparables de Columbus RNS 510 :

-1Z0 035 680
-1Z0 035 680 A
-1Z0 035 680 B
-3T0 035 680
-3T0 035 680 A
-3T0 035 680 B
-3T0 035 680 C
-3T0 035 680 D
-3T0 035 680 E
-3T0 035 680 F
-3T0 035 680 G
-3T0 035 680 H
-3T0 035 680 K
-3T0 035 680 L
-3T0 035 680 Q
-3T0 035 680 R
-3T0 035 680 T
-3T0 035 680 Z
-3T0 035 686
-3T0 035 686 B
-3T0 035 686 C
-3T0 035 686 D
-3T0 035 686 E
-3T0 035 686 G
-3T0 035 686 H
-3T0 035 686 J
-3T0 035 686 K
-3T0 035 686 L
-3T0 035 686 M
-3T0 035 686 N
-3T0 035 686 P

-3T0 035 686 W

Lien vers la fiche du produit