



## Réparation calculateur Multitronic V30 Audi Référence-01J927156CG-00008979A5



**Référence :** 01J927156CG-00008979A5

**Prix :** 490.00€

### Descriptif :

Réparation Calculateur de boîte de vitesse Multitronic V30

### Défauts connus

18226 P1818 Valve de régulation 2 N216 problème électrique

17134 P0750 Valve de commande 1/ Valve magnétique 1 N88 erreur de fonctionnement

17137 P0753 Valve de commande 1/ Valve magnétique 1 N88 problème électrique

17114 P0730 surveillance du passage de rapport / mauvais passage de rapport

**PRNDS clignote rouge, R ne fonctionne pas de temps à autre, change seul de rapport entre D et S**

**18165 P1757 Interruption de l'alimentation**

**17111 P0272 signal de la vitesse de tours du calculateur moteur, pas de signal**

**17090 P0706 F125 le contacteur multifonction indique un mauvais signal**

**17106 P0722 indicateur de T/Min sortie de boîte G195 pas de signal**

**18201 P1793 indicateur 2 de T/Min sortie de boîte G196 pas de signal**

[Lien vers la fiche du produit](#)