




Réparation Compteur Land Rover



Référence : Réparation Compteur Land Rover

Prix : 166.80€

Descriptif :

Les principaux défauts constatés :

- Le compteur clignote, s'allume et s'éteint par moments

- Le compteur est totalement éteints et ne fonctionne plus

- Le compteur a une perte de la mémoire de l'heure et de l'ordinateur de bord

- Votre kilométrage augmente tout seul, ou n'évolue pas normalement

- Les aiguilles ne fonctionne plus

- La jauge de carburant ou de température ne fonctionne plus

calculateurs.moteur@gmail.com

Le tarif indiqué correspond au premier niveau de réparation (réinitialisation/mise à jour...)
Tarifs variables selon diagnostic (devis gratuit)

[Lien vers la fiche du produit](#)