




Boitier BPGA Peugeot Citroen PSA Référence 96 668 173 80

Boitier BPGA en échange standard : référence 9666817380 Peugeot Citroen PSA Pièce auto Garantie 3 mois.



Marque : PEUGEOT CITROEN

Référence : 9666817380

Prix : 600.00€

Descriptif :

Référence : **9666817380**

Différents types disponibles :

Modèle JL : BPGA JL01, BPGA JL03, BPGA JL04 et BPGA JL06

Modèle G : BPGA G01, BPGA G02, BPGA G03, BPGA G04, BPGA G05, BPGA G06, BPGA G07, BPGA G08, BPGA G09, BPGA G10, BPGA G11 et BPGA G13

Modèle D ou BPGA-2009

Symptômes :

- Décharge rapide de la batterie : Une décharge anormale ou un manque de tenue de charge de la batterie de votre véhicule pourrait indiquer un problème avec le BPGA. Ce type de dysfonctionnement de la batterie est un problème fréquent sur les modèles Peugeot, Citroën et DS du groupe PSA.

- Signaux d'alerte sur le tableau de bord : Votre véhicule peut vous avertir d'un problème via un voyant moteur ou des messages d'erreur affichés sur le tableau de bord. Des messages tels que "Défaut circuit électrique", "Défaut charge batterie" ou "Défaut électrique, faites réparer le véhicule" peuvent indiquer une défaillance du BPGA. Si le voyant de la batterie s'allume, il est conseillé de procéder à un test du BPGA.

- Problèmes de démarrage du véhicule : Un BPGA défectueux, qu'il soit bloqué en position ouverte ou fermée, peut entraîner la décharge complète de la batterie et empêcher le démarrage du véhicule. En cas de difficultés à démarrer la voiture, il est recommandé de tester le BPGA et d'effectuer un diagnostic électronique (passage de valise).

Dans le cadre d'un dysfonctionnement du BPGA, les codes défauts qui ressortent de cet audit sont : **B1624, B1624 72 ou B1624 73**

[Lien vers la fiche du produit](#)