



Colonne de Direction en échange Standard Renault Scenic 2 Référence-8200035272-50300389-LHD

Colonne de Direction en échange Standard : référence 8200035272 Renault Pièce auto Garantie 6 An.



Référence : 8200035272-50300389-LHD

Prix : 600.00€

Descriptif :

COLONNE DE DIRECTION ASSISTEE CLIO 3/MODUS EN ECHANGE STANDARD

Défault constatés :

- La direction est dure
- Perte de l'assistance

Code défaut Renault

- DF002 " PANNE DE LA DIRECTION "
- DF048 " Code de protection entre UCH et DAE "
- DF035 " Moteur direction assistance variable "

Toutes Références Renault clio 3 et modus

8200937929
8200598437
8200826813
8200751240
8200294982
8200598440
8200035272
8200433516
8200294976
8200442177
8200751216
8200598430
8200307151
8200751237
8200751219
8200826806
8200751234
8200598436
8200826817
8200307154
8200826816
8200598432
8200433517
8200937939
8200826807
8200294978

[Lien vers la fiche du produit](#)