



Réparation Batterie au Lithium LIFEPO4 PORSCHE 9Y0 915 105 LY

Réparation Batterie Lithium LIFEPO4 Réf : 9Y0 915 105 LY



Référence : 9Y0 915 105 LY

Prix : 829.00€

Descriptif :

Nous vous proposons la réparation/réinitialisation de votre batterie installée sur Porsche.

Après un accident grave, une chute de tension ou de batterie trop faible, la batterie au lithium passe en mode protection et ne peut pas être chargée, ce qui empêchera le démarrage du véhicule.

Nous vous proposons donc une solution alternative au remplacement de la batterie qui peut vite être très coûteux.

Référence : 9Y0 915 105 LY / 9Y0915105LY / 9Y0-915-105-LY

[Lien vers la fiche du produit](#)