



## Réparation Calculateur Air Bag Continental 9675127080 : Peugeot 508

Reprogrammation, Réparation Calculateur Air Bag Continental 9675127080 : Peugeot 508



**Référence :** 9675127080.

**Prix :** 99.00€

### Descriptif :

**Nous proposons la réparation/réinitialisation uniquement suite à choc (données crash airbag)**

**Le changement d'airbags et le déblocage des prétensionneurs de ceintures avec effacement des codes défauts liés doivent être effectués par vos soins AVANT tout envoi pour réparation.**

**Sans cette étape de votre part avant envoi, la réparation du crash ne pourra prendre effet et aucun recours après-vente ne pourra être appliqué.**

Votre calculateur d'Air Bag doit faire l'objet d'une réparation suite aux raisons suivantes :

Votre Air Bag s'est déclenché Votre véhicule a subi un choc

Sur certains modèles, un calculateur d'airbag endommagé peut même empêcher le démarrage du véhicule.

Si vous décidez de remplacer votre calculateur défaillant par :

Un calculateur d'occasion celui-ci pourra contenir des codes défauts, un codage différent ... rendant son utilisation impossible sans l'intervention d'un technicien spécialisé. Un calculateur neuf : Environ 600 euros selon le véhicule.

En faisant appel à nos services de réinitialisation, nous pourrions reprogrammer votre module d'airbag endommagé, et le réinitialiser comme à l'origine.

Ce procédé simple vous évitera le remplacement de votre calculateur par une pièce d'occasion, ou encore l'achat d'un nouveau module.

### **Comment se déroule le processus de réinitialisation ?**

A réception de votre calculateur d'airbag, nous effectuerons une analyse de celui-ci afin d'en faire ressortir les codes défauts à supprimer.

Une fois les codes défauts identifiés ils seront effacés de votre calculateur, celui-ci sera ensuite réinitialisé.

Votre calculateur est prêt à être installé sur votre véhicule.

Il est important de notifier que seuls les codes défauts seront supprimés de votre calculateur, toutes les autres données d'origines seront conservées.

Une fois le calculateur ré-installé sur votre véhicule, le témoin d'air bag s'éteindra automatiquement de votre tableau de bord.

## **Délais d'intervention**

Les délais de réparation sont compris entre 24 et 48h. (Hors délai de livraison)

## **Comment faire parvenir votre calculateur à notre atelier ?**

Par voie postale

Référez vous à l'adresse indiquée sur votre bon de commande, celui-ci sera à joindre au colis.

Directement à l'atelier

Vous avez la possibilité de venir nous déposer vous-même votre calculateur, avec ou sans votre véhicule. Pour cela

1/ Prendre rendez vous à l'atelier afin d'effectuer votre réparation directement sur votre véhicule

(Durée d'intervention : entre 1h30 et 2h00)

Vous trouverez nos coordonnées dans la rubrique "[Contact](#)"

2/ Déposez directement votre calculateur à l'atelier sans rendez-vous, celui-ci sera réparé dans les plus brefs délais

## **Validation et expédition de la commande**

Par précaution, chaque commande est validée par un technicien, qui si nécessaire vous contactera afin de vérifier l'exactitude de la demande.

Merci de bien vouloir prendre le temps de remplir soigneusement un bon de commande qui sera à joindre au colis pour l'envoi dans nos locaux afin de faciliter le traitement de votre demande.

La livraison sera effectuée à réception du paiement.

Les frais de livraison ne sont pas inclus et seront à votre charge.

Une fois la commande expédiée une notification sera envoyée par email.

## Conditions

La programmation du nouveau calculateur ne peut être réalisée avant réception de votre ancien calculateur.

En effet, certaines données propres à chaque véhicule, code anti-démarrage et options, doivent obligatoirement être récupérées à partir de votre ancien calculateur.

Liste des calculateurs réparables :

Cette liste de calculateur non exhaustive contient les références de calculateurs réparables les plus répandus. Toutefois, nous réparons toutes les références de calculateur, si cela est possible.

**Modèle Marque Référence** - - 1328447080 Berlingo - 610199000 - Autoliv 550538600 - Autoliv 550539500 - Autoliv 600237100 - Autoliv 602327400 - Autoliv 603482000 - Autoliv 606877300 - Autoliv 607142800 - Autoliv 608990300 - Autoliv 610715200 - Autoliv 610963100 - Autoliv 619763800 - Autoliv 619771200 - Autoliv 619771300 - Autoliv 619907900 - Autoliv 621282500 - Autoliv 621282700 - Autoliv 626181300 - Autoliv 9673573880 - Autoliv 9803832380 - Autoliv 9803834980 - Autoliv 9803916880 - Autoliv 9803917380 Berlingo Autoliv 550897200 Berlingo Autoliv 602237100 Berlingo Autoliv 602327600 Berlingo Autoliv 603602400 Berlingo Autoliv 603602500 Berlingo Autoliv 608990400 Berlingo Autoliv 608990500 Berlingo Autoliv 608990600 Berlingo Autoliv 611019700 Berlingo Autoliv 611019900 Berlingo Autoliv 619771400 Berlingo Autoliv 619771500 Berlingo Autoliv 619907800 Berlingo Autoliv 626181200 Berlingo Autoliv 9638604280 Berlingo Autoliv 9673576680 Berlingo Autoliv 9676209280 C2 Autoliv 603481900 C3 Autoliv 618300300 C3 Autoliv 618300400 C3 Autoliv 618300600 C3 Autoliv 620673800 C3 Autoliv 626181500 C3 Autoliv 9676209280 C3 Autoliv 9677251880 C3 Autoliv 9677253480 C3 Picasso Autoliv 609973600 C4 Autoliv 603725800 C4 Autoliv 603726100 C4 Autoliv 604289500 C4 Autoliv 610955800 C4 Autoliv 620504800 C4 Autoliv 620572800 C4 Autoliv 620674300 C4 Picasso Autoliv 606474700 C5 Autoliv 611014200 C5 Autoliv 619907000 Nemo Autoliv 610156000 Nemo Autoliv

626233600 Picasso Autoliv 550893100 Saxo Autoliv 550540000 Saxo Autoliv 550540100 Saxo Autoliv  
550579600 Saxo Autoliv 550740800 Saxo Autoliv 550892900 Saxo Autoliv 550893000 Saxo Autoliv  
9634564780 Saxo Autoliv 9638588680AK Saxo Autoliv 9646757580AQ Xantia Autoliv 550402500 Xantia  
Autoliv 550740900 Xsara Autoliv 550519300 Xsara Autoliv 550535300 Xsara Autoliv 550538900 Xsara  
Autoliv 550540300 Xsara Autoliv 550572100 Xsara Autoliv 550579700 Xsara Autoliv 550581300 Xsara  
Autoliv 550706400 Xsara Autoliv 550741100 Xsara Autoliv 550775400 Xsara Autoliv 550776300 Xsara  
Autoliv 600237300 Xsara Autoliv 600237400 Xsara Autoliv 600237500 Xsara Autoliv 600237600 Xsara  
Autoliv 600327400 Xsara Autoliv 9633621380AN Xsara Autoliv 963894280 Xsara Autoliv 9642927780AM  
Xsara Autoliv 9646469080AF Xsara Autoliv 9646469180AG Xsara Autoliv 9652276980AJ C4 Bosch  
0285012178 C4 Bosch 8635A278 C4 Bosch 8635A322 C4 Bosch 9808309280 C4 Bosch 9810106480 C4  
Cactus Bosch 0285011178 C4 Cactus Bosch 9812824480 C-Crosser Bosch 8635A053 Jumpy Bosch  
0285010141 C3 Continental 9818958080 C3 Continental 9824809680 C3 Continental 9825277080 C4  
Continental 9675027180 C4 Continental 9677909280 C4 Continental 9678691580 C4 Continental  
9806788680 DS5 Continental 9677910980 DS5 Continental 9678691780 Jumper Siemens 5WK43154 -  
Temic 7367A6 - Temic 9660855080 - Temic 9660960880 C2 Temic 401656A9 C2 Temic 9660855180 C2  
Temic 9663357780 C3 Temic 1825A9 C3 Temic 401611A7 C3 Temic 401611A9 C3 Temic 401650A8 C3  
Temic 401650A9 C3 Temic 401907B0 C3 Temic 402003A9 C3 Temic 403852A3 C3 Temic 403855A3 C3  
Temic 9651927580 C3 Temic 9660731680 C3 Temic 9660731780 C3 Temic 9660961180 C3 Temic  
9661532480 C3 Temic 9661532780 C3 Temic 9663357380 C3 Temic 9666412380 C5 Temic 1728A5 C8  
Temic 1400612380 C8 Temic 401650B1 Ulysse II Temic 401650B0 Berlingo TRW 9634730380 C1 TRW  
891700H010 C1 TRW 891700H020 C1 TRW 891700H030 C1 TRW 891700H040 C1 TRW 891700H050  
C1 TRW 891700H130 Jumper TRW 1342896080 Jumper TRW 1356789080 Jumper TRW 1357312080  
Jumper TRW 1358991080 Jumper TRW 1367537080

**Modèle Marque Référence** 307 - 9652013880 4007 - P8635A053 Boxer - 1357312080 Boxer - 1367537080  
Partner - 603602500 - - 1357312080 - - 1383821080 - - 1401277280 - - 610715000 - - 610715100 - -  
611719900 - - 626182100 - - 630489200 - - 9654717180 - - 9676209180 - - 9677664180 206 - 550661000  
306 - 550572000 307 Autoliv 606877300 307 Autoliv 606877400 307 Autoliv 606877500 308 Autoliv  
610622900 308 Autoliv 610714900 308 Autoliv 610715200 308 Autoliv 619763700 308 Autoliv 619763800  
308 Autoliv 619906500 308 Autoliv 623635000 308 Autoliv 9673383480 405 Autoliv 550725200 406  
Autoliv 550393900 406 Autoliv 550394000 406 Autoliv 550537500 406 Autoliv 550539400 406 Autoliv  
550539500 406 Autoliv 550539600 406 Autoliv 550539700 406 Autoliv 550539800 406 Autoliv 550540400  
406 Autoliv 5507252001 406 Autoliv 5507252002 406 Autoliv 600902800 407 Autoliv 603554600 407  
Autoliv 603602600 407 Autoliv 606563100 407 Autoliv 9655880780 407 Autoliv 9655880880 408 Autoliv  
620260800 408 Autoliv 623635100 408 Autoliv 9800099380 607 Autoliv 603482000 607 Autoliv  
607059500 608 Autoliv 608444700 806 Autoliv 550777700 Bipper Autoliv 610155800 Bipper Autoliv  
611134500 Bipper Autoliv 623173900 Expert Autoliv 550540000 Expert Autoliv 619907800 Jumper  
Autoliv 1370978080 Jumper Autoliv 1370979080 Jumper Autoliv 1371008080 Partner Autoliv 550748300  
Partner Autoliv 550897200 Partner Autoliv 600602500 Partner Autoliv 608990400 Partner Autoliv  
608990600 Partner Autoliv 611019700 Partner Autoliv 611019900 Partner Autoliv 619771400 Partner  
Autoliv 619771500 Partner Autoliv 626181200 Partner Autoliv 626181300 Partner Autoliv 9803916880  
RCZ Autoliv 618294300 106 Autoliv 550538400 106 Autoliv 550538500 106 Autoliv 550538600 106  
Autoliv 550579100 106 Autoliv 550747400 106 Autoliv 550790400 106 Autoliv 550892700 106 Autoliv  
550892800 206 Autoliv 550581400 206 Autoliv 550601000 206 Autoliv 550661500 206 Autoliv 550666100  
206 Autoliv 600237000 206 Autoliv 600237100 206 Autoliv 600237200 206 Autoliv 600279100 206  
Autoliv 600902700 206 Autoliv 602327000 206 Autoliv 602327100 206 Autoliv 602327200 206 Autoliv  
602327300 206 Autoliv 602327400 206 Autoliv 602327500 206 Autoliv 602327600 206 Autoliv 603201000  
206 Autoliv 603201200 206 Autoliv 603201500 207 Autoliv 609221000 306 Autoliv 550539100 306

Autoliv 550539200 306 Autoliv 550539300 306 Autoliv 550541500 306 Autoliv 5505781

[Lien vers la fiche du produit](#)