




## Réparation Colonne de Direction Fiat Punto 188 Référence-46755207

Réparation Colonne de Direction : référence 46755207 Fiat Pièce auto Garantie 1 an.



**Référence :** 46755207

**Prix :** 420.00€

### Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Fiat

**Pannes connues:** Voyant volant rouge allumé au tableau de bord Plus de direction assistée Direction qui devient dure Bruit et tremblement dans la direction s'accompagnent parfois de coupure de la direction assistée. Le volant qui vibre La direction se bloque

[Lien vers la fiche du produit](#)