




Réparation Colonne de Direction Fiat Punto EVO Référence-51888052

Réparation Colonne de Direction : référence 51888052 Fiat Pièce auto Garantie 1 an.



Référence : 51888052

Prix : 420.00€

Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Fiat

Pannes connues: Voyant volant rouge allumé au tableau de bord Plus de direction assistée Direction qui devient dure Bruit et tremblement dans la direction s'accompagnent parfois de coupure de la direction assistée. Le volant qui vibre La direction se bloque

[Lien vers la fiche du produit](#)