



RÉPARATION ORDINATEUR DE BORD PEUGEOT CITROEN RT6 / RNEG2 : 16 095 873 XT

Réparation Ordinateur de Bord : PEUGEOT/CITROEN Pièce auto Garantie 1 an.



Marque : PEUGEOT CITROEN

Référence : 16095873XT

Prix : 450.00€

Descriptif :

Ces systèmes GPS AUTORADIO peuvent être installés sur 208 ; 2008 ; 308 ; 3008 ; 5008 ; RCZ

Si votre système de navigation GPS Peugeot RT6 / RNEG2 wipnav plus présente des dysfonctionnements, notre service technique est en mesure de résoudre les problèmes de mémoire interne pour restaurer son fonctionnement optimal.

Références : 16 095 873 XT / 16095873XT

Problèmes courants :

- Processus de vérification en cours
- Message demandant l'insertion du CD de navigation

- Écran noir
- Bruit d'éjection du CD
- Le logo s'affiche et disparaît de manière répétée

La carte SD, qui stocke toutes les données de votre Peugeot 308, est malheureusement défectueuse, empêchant le démarrage de l'autoradio et causant un redémarrage en boucle.

Contrairement à la suggestion de PSA d'acheter un nouvel autoradio, nous offrons une solution alternative : le remplacement et la reprogrammation complète de la carte SD.

Notre offre inclut :

- Une nouvelle carte SD
- Mise à jour du logiciel interne
- Mise à jour de la carte d'Europe 2022-2023
- Actualisation des zones de danger radar

[Lien vers la fiche du produit](#)