



## Réparation Ordinateur de Bord Skoda Columbus 3T0 035 680 H

Réparation Ordinateur de Bord : Skoda Pièce auto garantie 1 an.



**Marque :** SIEMENS

**Référence :** 3T0035680H

**Prix :** 360.00€

### **Descriptif :**

**Nous vous proposons la réparation de votre ordinateur de bord.**

Les différents symptômes sont :

- L'écran devient blanc ou noir
- L'écran tactile ne répond plus
- Le lecteur de carte SD ne fonctionne plus
- L'ordinateur de bord ne démarre plus

- L'ordinateur de bord redémarre tout le temps

- Dysfonctionnement après une mise à jour

- Le GPS ne fonctionne plus

- Plus de son lors de la mise en route de la musique

- Le menu reste en allemand

Nos prix sont susceptibles de varier selon la gravité de la panne.

Voici une liste d'autres références réparables de Columbus RNS 510 :

-1Z0 035 680  
-1Z0 035 680 A  
-1Z0 035 680 B  
-3T0 035 680  
-3T0 035 680 A  
-3T0 035 680 B  
-3T0 035 680 C  
-3T0 035 680 D  
-3T0 035 680 E  
-3T0 035 680 F  
-3T0 035 680 G  
-3T0 035 680 H  
-3T0 035 680 K  
-3T0 035 680 L  
-3T0 035 680 Q  
-3T0 035 680 R  
-3T0 035 680 T  
-3T0 035 680 Z  
-3T0 035 686  
-3T0 035 686 B  
-3T0 035 686 C  
-3T0 035 686 D  
-3T0 035 686 E  
-3T0 035 686 G  
-3T0 035 686 H  
-3T0 035 686 J  
-3T0 035 686 K  
-3T0 035 686 L  
-3T0 035 686 M  
-3T0 035 686 N  
-3T0 035 686 P

-3T0 035 686 W

[Lien vers la fiche du produit](#)