



Réparation Ordinateur de Bord Skoda Columbus 3T0 035 680 T

Réparation Ordinateur de Bord : Skoda Pièce auto garantie 1 an.



Marque : SIEMENS

Référence : 3T0035680T

Prix : 360.00€

Descriptif :

Nous vous proposons la réparation de votre ordinateur de bord.

Les différents symptômes sont :

- L'écran devient blanc ou noir
- L'écran tactile ne répond plus
- Le lecteur de carte SD ne fonctionne plus
- L'ordinateur de bord ne démarre plus

- L'ordinateur de bord redémarre tout le temps
- Dysfonctionnement après une mise à jour
- Le GPS ne fonctionne plus
- Plus de son lors de la mise en route de la musique
- Le menu reste en allemand

Nos prix sont susceptibles de varier selon la gravité de la panne.

Voici une liste d'autres références réparables de Columbus RNS 510 :

- 1Z0 035 680
- 1Z0 035 680 A
- 1Z0 035 680 B
- 3T0 035 680
- 3T0 035 680 A
- 3T0 035 680 B
- 3T0 035 680 C
- 3T0 035 680 D
- 3T0 035 680 E
- 3T0 035 680 F
- 3T0 035 680 G
- 3T0 035 680 H
- 3T0 035 680 K
- 3T0 035 680 L
- 3T0 035 680 Q
- 3T0 035 680 R
- 3T0 035 680 T
- 3T0 035 680 Z
- 3T0 035 686
- 3T0 035 686 B
- 3T0 035 686 C
- 3T0 035 686 D
- 3T0 035 686 E
- 3T0 035 686 G
- 3T0 035 686 H
- 3T0 035 686 J
- 3T0 035 686 K
- 3T0 035 686 L
- 3T0 035 686 M
- 3T0 035 686 N
- 3T0 035 686 P

-3T0 035 686 W

[Lien vers la fiche du produit](#)