



Réparation Ordinateur de Bord Volkswagen RNS 810

Réparation Ordinateur de Bord : Volkswagen Pièce auto Garantie 1 an.



Prix : 450.00€

Options disponibles :

Mise à jour GPS 2020 : (+ 120.00€)

Descriptif :

Réparation Ordinateur de Bord Volkswagen RNS 810

Ces ordinateurs de bord sont montés sur :

- Volkswagen (Phaeton)

Les différents symptômes sont :

- L'écran devient blanc ou noir

- L'écran tactiles ne répond plus

- Le lecteur de carte SD ne fonctionne plus

- L'ordinateur de bord ne démarre plus

- L'ordinateur de bord redémarre tout le temps

- Dysfonctionnement après une mise à jour

- Le GPS ne fonctionne plus

- Plus de son lors de la mise en route de la musique

- Le menu reste en allemand

Liste des modèles réparables :

Volkswagen (Phaeton) :

- 3D0035005F

Nos prix sont susceptibles de varier selon la gravité de la panne.

[Lien vers la fiche du produit](#)