



Réparation Colonne de Direction Opel Corsa D Référence-900072

Réparation Colonne de Direction : référence 900072 Opel Pièce auto Garantie 1 an.



Référence : 900072

Prix : 420.00€

Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Opel :

Pannes connues:

Plus de direction assistée

Direction dure

Bruit et tremblement dans la direction s'accompagnent parfois de coupure de la direction assistée.

Le volant vibre

La direction se bloque

Voyant allumé au tableau de bord

Volant pas droit

Volant de travers

Voiture tire à gauche

Voiture tire à droite

Volant tourne seul

[Lien vers la fiche du produit](#)