



Réparation Colonne de Direction Opel Corsa D Référence-900076

Réparation Colonne de Direction : référence 900076 Opel Pièce auto Garantie 1 an.



Référence : 900076

Prix : 420.00€

Descriptif :

Réparation Colonne de Direction Opel :

Pannes connus:

Plus de direction assistée

Direction dure

Bruit et tremblement dans la direction s'accompagnent parfois de coupure de la direction assistée.

Le volant vibre

La direction se bloque

Voyant allumé au tableau de bord

Volant pas droit

Volant de travers

Voiture tire à gauche

Voiture tire à droite

Volant tourne seul

[Lien vers la fiche du produit](#)